



COGITILPA

Colegio Oficial de Graduados de la rama
industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos
Industriales y Peritos Industriales de la Provincia
de Las Palmas

LISTADO DE PRECIOS DE ALQUILER DE APARATOS DE MEDIDA

(ACTUALIZADO JUNIO 2017)

EQUIPO	NÚMERO DE DÍAS					
	1-2	3	4	5	6	7
SONÓMETRO CESVA SC420	50 €	55 €	70 €	75 €	90 €	150 €
SONÓMETRO CESVA SC310	20 €	25 €	40 €	45 €	80 €	134 €
CALIBRADOR CB-5	8 €	13 €	20 €	30 €	40 €	50 €
PINZA AMPERIMÉTRICA	10 €	15 €	25 €	35 €	45 €	60 €
VERIFICADOR DE INST. ELÉCTRICAS	15 €	17 €	30 €	35 €	70 €	114 €
ANALIZADOR DE REDES	20 €	25 €	40 €	45 €	80 €	134 €
MEDIDOR DE TIERRA	15 €	17 €	30 €	35 €	70 €	114 €
MEDIDOR DE AIRE	8 €	13 €	20 €	30 €	40 €	50 €
MEDIDOR DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	20 €	25 €	40 €	45 €	80 €	134 €
LUXÓMETRO DIGITAL HT307	10 €	15 €	25 €	35 €	45 €	60 €
CAMARA TERMOGRAFICA	20 €	25 €	40 €	45 €	80 €	134 €

APARATOS DE MEDIDAS DISPONIBLES

LUXÓMETRO DIGITAL HT 307 Modelo (HT Italia).

Contenido:

- Manual de instrucciones.
- Clavija conexión salida CC analógica.
- 1 pila.



PINZA AMPERIMÉTRICAS DE CORRIENTES DE DISPERSIÓN. Modelo HT96 (HT Instruments).

Contenido:

- Pinzas.
- Manual de instrucciones.
- Puntas de prueba (roja y negra).
- Pilas.



PINZAS AMPERIMÉTRICAS TRMS 1000 A CC/CA Modelo GEF G-39.

Contenido:

- Pinzas.
- Manual de instrucciones.
- Puntas de prueba (roja y negra).
- Conector enchufe.
- Pilas.



MEDIDOR DE AIRE (Temperatura, Humedad, velocidad, Caudal y entalpía). Modelo M4000 – (HT Italia).

Contenido:

- Manual de instrucciones español/inglés.
- Certificado calibración.
- 1 pila.



MEDIDOR DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.

Contenido:

- Manual de instrucciones inglés/alemán.
- 1 pila.



VERIFICADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES SEGÚN NORMAS REBT 2002, EN-61557, UNE-20460 + ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO. Modelo GSC59

Contenido:

- (Maletín azul con el borde celeste).
- 1 pinza (accesorio adicional) Modelo HT 96U.

Accesorios Estándar:

- 3 Pinzas flexibles diámetro 174mm. **(HTFLEX)**.
- Cable Schuko de 3 terminales de seguridad **(C2033)**.
- Conjunto de 4 cables (2m), 4 cocodrilos, 2 puntas **(KITGSC5)**.
- Conjunto de 4 cables y 4 picas **(KITERRHT)**.
- Cables de alimentación para la función LOW 10 A (sólo GSC57) **(C5700)**.
- Programa de gestión con cable de comunicación Óptico - RS232 cd. **(TOPLINK)**.
- Alimentador externo.
- Bolsa de transporte.
- Certificado de calibración.
- Manual de instrucciones (guía rápida de funcionamiento) + cable USB – mini USB. C2006-O.



ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO CON ARMÓNICOS Modelo Energy Test HT 2020.

Contenido:

- Transformador. Alimentador Externos.
- 3 Pinzas Amperimétricas.
- Cable de datos +Programa Gestión.
- Cable medida 3 fases neutro + cocodrilos
- Maletín azul con borde naranja)
- Manual de instrucciones.



ANALIZADOR DE REDES HT 9030

Contenido:

- Manual de instrucciones.
- Certificado de Verificación.
- Bolsa de Transporte (azul borde amarillo letras condor).
- 3 Cables rojos.
- 1 Cable negro + cocodrilo negro.
- 3 Pinzas de cocodrilo rojas.
- 3 Pinzas de medida.
- 1 paquete Skylink (Cable serie)
- MALETIN GRIS: SKYLAB HT 9030



**MEDIDOR DE TIERRA MÓDELO 4105.
KYORITSU (maletín metálico).**

Contenido:

- (Caja Gris) Ref: Mod. 4105 Digital Herat Tester. (Contiene Manual).(6 pilas size AA).
- (Caja Amarilla) Ref: Verificador Multifunción Digital Modelo K 6010 (contiene manual – español). (6 pilas size AA).
- 1 cocodrilo Rojo.
- 1 cocodrilo Verde.
- 2 cocodrilos con punteros (rojo y negro).
- 3 cocodrilos pequeños (rojo, verde y negro).
- 3 cocodrilos largos (verde, amarillo y rojo).
- Cable conexión toma de corriente (sólo para modelo K6010).
- Pinzas amperimétrica modelo 2414 (2 pilas size AA) y manual de instrucciones en inglés).



**MEDIDOR DE TIERRA (modelo
MACROTEST HT 2033 – HT Instruments
1996. (maletín negro LANZAROTE).**

Contenido:

- Manual de instrucciones español.
- Manual de Programa de gestión para los instrumentos HT ITALIA.
- Disquete.
- Declaración conformidad.
- 4 cocodrilos negros.
- 2 punzones (negro y azul).
- 4 picas.
- 1 martillo.
- Cable azul (esta roto).
- Cable rojo (largo).
- Cable negro (largo).
- Cable verde (largo).
- 3 cables pequeños (cortos) – negro, verde y azul.



- Cable toma corriente para medidas diferenciales.
- Cable toma corriente para medidas de tierra. (está roto).
- Cable Datos para el ordenador.
- 4 pilas size R14 (medianas).
- Cinta VHS.
- Alicates.
- Destornillador.

**SONÓMETRO SC 420c nº serie: 13423 +
Software TF420 FILTROS DE 1/3 OCTAVA**

Contenido:

- Cable usb .
- CD.
- Manual instrucciones (sonómetro)
- 2 pilas AA.
- Almohadilla insonorización
- Documentación
- Tarjeta memoria micro sd 4gb



SONÓMETRO SC310 nº serie: T235494

Contenido:

- Cables conexión USB al ordenador.
- Manual instrucciones
- 2 pilas AA.
- Documentación.



Aparato calibrador CB-5 nº serie: 31887

Contenido:

- Aparato calibrador CB-5 nº serie: 31887.
- Manual instrucciones
- Documentación



Aparato Cámara Termográfica FLIR E6

Contenido:

- Cámara termográfica
- Batería
- Manual
- CD
- Cargador red
- Cable USB

